

DOCUMENTO N° 3

RELACION DE DESPERFECTOS Y DAÑOS EN EL CHALET DE LA C/LUXEMBURGO, 3-SEÑORIO DE ILLESCAS (TOLEDO)

PATIO EXTERIOR TRASERO

X NO TENEMOS ARQUETAS DE DESAGUE SE ESTAN INUNDANDO LOS PATIOS Y EL AGUA VA A ENTRAR EN LAS VIVIENDAS

PATIO EXTERIOR DELANTERO

X PASA LO MISMO QUE EN EL TRASERO NO HAY ARQUETAS PARA EL DESAGUE DE LOS CANALONES

UNO DE LOS CANALONES PIERDE AGUA POR LA JUNTA Y ESTA ENTRANDO EL AGUA EN EL GARAJE, JUSTO DONDE HAY UN ECHUFE EL CUAL PUEDE DAR CORRIENTE

BAÑO DE LA PLANTA BAJA

EL INODORO SALE CON AGUA CALIENTE

LA LLAVE DE ECHUFAR EL GRIFO ESTA PARTIDA

X EL ALICATADO Y EL SOLADO ESTA PARA TIRARLO

ESCALERA Y DESCANSILLO DE LA MISMA

LA TARIMA ESTA TOTALMENTE RALLADA HAY QUE CAMBIARLA POR COMPLETO ESTA COMO SI TUVIERA 30 AÑOS

EL RADIADOR DE LA PLANTA ALTA DEL PASILLO DE ARRIBA TIENE UNA FUGA DE AGUA Y ESTA DESTROZANDO TODA LA TARIMA

BAÑO DE LA PLANTA DE ARRIBA

X EL ALICATADO Y EL SOLADO ESTA TODO MAL, TIENE UNOS DESNIVELES IMPORTANTES

EN EL INODORO SALE EL AGUA CALIENTE

HABITACION IZQUIERDA SEGÚN SE SUBE A LA PLANTA ALTA LA SEGUNDA

X TIENE GOTERAS EN EL TECHO DOS

BAÑO DE LA HABITACION PRINCIPAL DE MATRIMONIO

EL ALICATADO Y EL SOLADO ESTA MAL EJECURADO Y DESNIVELADO

X EN EL LAVABO SOLO SALE EL AGUA CALIENTE

EL BIDET SALE MUY POCO AGUA Y SOBRE TODO CALIENTE

EL INODORO SALE AGUA CALIENTE

EL GARAJE

X EL SUELO DEL GARAJE ESTA AGRIETADO Y ESTA COMO SU TUVIERA YA 30 AÑOS

EL SUELO DE LA PLANTA DE ARRIBA

HAY QUE CAMBIAR TODA LA TARIMA ESTA TODA ROYA Y EN MAL ESTADO

LA FACHADA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO DE LA CAS

X ESTA TODA LLENA D EPARCHES DE MONOCAPA, HABRIA QUE PINTARLO TODO PARA IGUALAR EL COLOR DE LA FACHADA

LA CAJA DE REGUSTRO DE LA PLANTA DE ARRIBA DONDE SE ENCUENTRAN LAS ANTENAS ESTAN TODAS SON CONECTAR LAS HAN DEJADO SUELTAS

CONFORME EL CLIENTE

M^a 

CONFORME FADESA

